



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด.....

ที่ สส.๗๑๕๐๔ / พิเศษ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการลงตรวจสถานประกอบการล้างมะพร้าวในพื้นที่ตำบลท้ายหาด และสถานประกอบการอื่นๆ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปประกอบการลงตรวจสถานประกอบการจำนวน ๑ ชุด

ด้วยเมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล เจ้าพนักงานสาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายหาด) พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ได้ลงตรวจเยี่ยมล้างมะพร้าวในพื้นที่ตำบลท้ายหาด เพื่อตรวจติดตามผู้ประกอบการล้างมะพร้าว จึงขอรายงานผลการลงตรวจสถานประกอบการ ดังนี้

จากการตรวจสอบติดตามในขณะนี้พบว่าในพื้นที่ตำบลท้ายหาดมีผู้ประกอบการล้างมะพร้าว จำนวน ๑๐ แห่งแบ่งเป็นผู้ประกอบการที่ทำมะพร้าวขาว จำนวน ๘ ราย และทำมะพร้าวดำกับรับจ้างชุดผิวมะพร้าว จำนวน ๒ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.รายคุณเอนก อยู่สมบูรณ์ บ้านเลขที่ ๑๘๑ หมู่ ๖ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น

๒.รายคุณโสภณ จรรย์นันท์พงษ์ บ้านเลขที่ ๑๕๙/๘ หมู่ ๖ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น จึงใช้บ่อบำบัดน้ำเสียร่วมกับของคุณเอนกฯ

๓.รายคุณจรัส เทียนทับทิม ๔๒/๒ หมู่ ๖ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น

๔.รายคุณกชกร ทิพนุภาพ บ้านเลขที่ ๙๕/๗ หมู่ ๖ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น

๕.รายคุณธานี จันทร์น้อย บ้านเลขที่ ๗๖/๓ หมู่ ๕ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น

๖.รายคุณศรีมงคล น่วมสวัสดิ์ บ้านเลขที่ ๘๕/๕ หมู่ ๔ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น

๗.รายคุณพวง รอดประเสริฐ บ้านเลขที่ ๑๒/๔ หมู่ ๔ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น

๘.รายคุณกัญท์ หุ่นดี บ้านเลขที่ ๕๐/๒ หมู่ ๕ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น

๙. รายคุณดวงเดือน ไวกพิทักษ์วรกุล บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ ๕ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น


๑๐. รายคุณสมปอง อาทยะกุล บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ ๓ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น

กิจการล้างขวดและกิจการล้างถุงพลาสติก ดังนี้

๑. รายคุณชญาดา สุขประสงค์ ตั้งอยู่บริเวณสุขซอยสุขสมบูรณ์ ๒ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น

๒. รายคุณสุรัตน์ พนาภักทรกุล ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ หมู่ ๔ บริเวณริมถนนสมุทรสงคราม-ปากท่อ (สายเก่า) จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ จึงได้แนะนำดูแลความสะอาดบ่อและบริเวณพื้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นายจิรวัดน์ ลิ้มสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็น ปลัด อบต.ท้ายหาด

.....

.....



(นางวิณา เทียมสมชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ความเห็น นายก อบต.ท้ายหาด

.....

.....



(นายอรรถ นนทลักษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ที่	ประเภทกิจการ	ชื่อ-สกุล เจ้าของกิจการ	ที่ตั้งสถานประกอบการ	ระบบบำบัดน้ำเสีย		การระบายน้ำทิ้งจากระบบ	
				ปกติ	ไม่ปกติ	ระบาย	ไม่ระบาย
๑.	ล้างมะพร้าว	คุณเอนก อยู่สมบูรณ์	๑๘๑ หมู่ ๖	✓		✓	
๒.	ล้างมะพร้าว	คุณกชกร ทิพนุภาพ	๑๕๙/๘ หมู่ ๖	✓		✓	
๓.	ล้างมะพร้าว	คุณจรัส เทียนทับทิม	๔๒/๒ หมู่ ๖	✓		✓	
๔.	ล้างมะพร้าว	คุณกชกร ทิพนุภาพ	๙๕/๗ หมู่ ๖	✓		✓	
๕.	ล้างมะพร้าว	คุณธานี จันทร์น้อย	๗๖/๓ หมู่ ๕	✓		✓	
๖.	ล้างมะพร้าว	คุณศรีมงคล น่วมสวัสดิ์	๘๕/๕ หมู่ ๕	✓		✓	
๗.	ล้างมะพร้าว	คุณพยุง รอดประเสริฐ	๑๒/๔ หมู่ ๕	✓		✓	
๘.	ล้างมะพร้าว	คุณกัณท์ ทุนดี	๕๐/๒ หมู่ ๕	✓		✓	
๙.	ล้างมะพร้าว	คุณดวงเดือน ไวกัษกรกุล	๑๖ หมู่ ๕	✓		✓	
๑๐.	ล้างมะพร้าว	คุณสมปอง อาทะกุล	๙๒ หมู่ ๓	✓		✓	
๑๑.	ล้างขวดและ ถุงพลาสติก	คุณชญาดา สุขประสงค์	บริเวณซอยสุขสมบูรณ์ ๒	✓		✓	
๑๒.	ล้างขวดและ ถุงพลาสติก	คุณสุรัตน์ พนาภัทรกุล	๗๑ หมู่ ๕ บริเวณริมถนน สมุทรสงคราม-ปากท่อ (สายเก่า)	✓		✓	

(นายจิรวัดน์ ลิ้มสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(นางวีณา เทียมสมชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทาด


ชื่อผู้ประกอบการ คุณกชกร ทิพยานุภาพ
ประเภทกิจการ ลังมะพร้าว (ทำมะพร้าวดำ)
ที่ตั้งสถานประกอบการ ๙๕/๗ หมู่ที่ ๖ ต.ท้ายหาด




ชื่อผู้ประกอบการ คุณธานี จันทร์น้อย
ประเภทกิจการ ลังมะพร้าว (ทำมะพร้าวขาว)
ที่ตั้งสถานประกอบการ ๗๖/๓ หมู่ที่ ๔ ต.ท้ายหาด



ชื่อผู้ประกอบการ คุณดวงเดือน ไวพิทักษ์วรกุล
ประเภทกิจการ ลังมะพร้าว (ทำมะพร้าวขาว)
ที่ตั้งสถานประกอบการ ๑๖ หมู่ที่ ๕ ต.ท้ายหาด



ชื่อผู้ประกอบการ คุณกัณฑ์ชรี หุ่นดี
ประเภทกิจการ ลังมะพร้าว (ทำมะพร้าวขาว)
ที่ตั้งสถานประกอบการ ๕๐/๒ หมู่ที่ ๕ ต.ท้ายหาด



ชื่อผู้ประกอบการ คุณพยุ่ง รอดประเสริฐ
ประเภทกิจการ รับจ้างชุดผิวมะพร้าว
ที่ตั้งสถานประกอบการ ๑๒๔/๑ หมู่ที่ ๔ ต.ท้ายหาด



ชื่อผู้ประกอบการ คุณสุรัตน์ พนาภัทรถาวรกุล

ประเภทกิจการ กิจการล้างถุงพลาสติก

ที่ตั้งสถานประกอบการ ๗๗ หมู่ ๔ ต.ท้ายหาด



ชื่อผู้ประกอบการ คุณสมปอง อาทยะกุล
ประเภทกิจการ ลังมะพร้าว (ทำมะพร้าวขาว)
ที่ตั้งสถานประกอบการ ๙๒ หมู่ ๓ ต.ท้ายหาด



ชื่อผู้ประกอบการ คุณศรีมงคล น่วมสวัสดิ์
ประเภทกิจการ ลังมะพร้าว (ทำมะพร้าวขาว)
ที่ตั้งสถานประกอบการ ๘๕/๕ หมู่ ๔ ต.ท้ายหาด



ชื่อผู้ประกอบการ คุณเอนก อยู่สมบูรณ์ , คุณโสภณ จริยานันทพงศ์
ประเภทกิจการ ลังมะพร้าว (ทำมะพร้าวขาว)
ที่ตั้งสถานประกอบการ ๑๘๑ หมู่ ๖ , ๑๕๙/๘ หมู่ ๖

หมายเหตุ ใช้บ่อบำบัดร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่ประกอบการอยู่บริเวณข้างเคียงกัน



ชื่อผู้ประกอบการ คุณชญาดา สุขประสงค์ (ผู้ดูแล)

ประเภทกิจการ โรงล้างขวด

ที่ตั้งสถานประกอบการ -



ชื่อผู้ประกอบการ คุณจรัส เทียนทับทิม
ประเภทกิจการ ลังมะพร้าว (ทำมะพร้าวขาว)
ที่ตั้งสถานประกอบการ ๔๒/๒ หมู่ ๖

